

RISCHI PRESENTI

RISCHI MECCANICI

	SCHIACCIAMENTO CESOIAMENTO	
	TAGLIO / SEZIONAMENTO	
	IMPIGLIAMENTO	
	TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO	
	URTO	
	PERFORAZIONE PUNTURA	
	ATTRITO O ABRASIONE	
	EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE	
	PROIEZIONE MATERIALI	
	PERDITA DI STABILITA' ATTREZZATURA/ CADUTA OGGETTI DALL'ALTO	
	CADUTA DALL'ALTO LEGATA ALLA MACCHINA	
	SCIVOLAMENTO	
	INCIAMPO, CADUTA (A LIVELLO, IN FOSSA)	

RISCHI ELETTRICI

	CONTATTI DIRETTI	
	FENOMENI ELETTROSTATICI	



RISCHI DI USTIONE

	CONTATTO CON SUPERFICI TROPPO CALDE, TROPPO FREDDE	
	CONTATTO CON FIAMME	

MACCHINA



**VERIFICA CORRETTO
FUNZIONAMENTO
DELLE PROTEZIONI
(da fare ad inizio turno)**



MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- CALZATURE DI SICUREZZA
- GUANTI DI SICUREZZA
- OCCHIALI DI SICUREZZA
- USO GREMBIULE IMPERMEABILE

ATTIVITÀ SVOLTE	DPI DA UTILIZZARE			VESTIARIO
CARICO LASTRE MANUALE O CON GRU A BANDIERA E PINZE/SOLLEVATORE A VENTOSE				
UTILIZZO ATTREZZATURA				
SCARICO LASTRE MANUALE O CON GRU A BANDIERA E PINZE/SOLLEVATORE A VENTOSE				
PULIZIA/RIMOZIONE FRAMMENTI				
SOSTITUZIONE UGELLO				
SOSTITUZIONE SBARRE DI SOSTEGNO				